



161100141808

检测报告

TEST REPORT

报告编号

REPORT NO.

HC180863

样品名称

SAMPLE DESCRIPTION

土壤、环境空气、废气

委托单位

CLIENT

山东中再生环境服务有限公司

受检单位

INSPECTED COMPANY

山东中再生环境服务有限公司

检测类别

TEST CATEGORY

委托检测

中国检验检疫科学研究院南方测试中心

浙江九安检测科技有限公司

CAIQ Southern Testing Center Zhejiang J&A Testing Technology Co., Ltd



中国检验检疫科学研究院南方测试中心

CAIQ Southern Testing Center

浙江九安检测科技有限公司

J&A Testing Center

检测报告

Test Report

报告编号 (Report No.): HC180863

第 1 页, 共 16 页 (Page 1 of 16)

委托单位 Client	山东中再生环境服务有限公司	地址 Address	山东省临沂市临港经济开发区 壮岗镇化工园区黄海十路
采样方 Sampling	浙江九安检测科技有限公司	采样地点 Sampling Location	山东省临沂市临港经济开发区壮岗 镇化工园区黄海十路
采样日期 Sampling Date	2018.11.4 - 11.6	检测日期 Test Date	2018.11.6 - 2018.11.14
样品类别 Sample Name	土壤、底泥、沉积物, 空气与废 气	检测类别 Test Category	委托检测
检测项目 Test Item	二噁英		
检测依据 Test Method	HJ 77.2-2008《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》 HJ 77.4-2008《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》		
评价标准 Evaluation Criterion	/		
检测结果 Test Result	见报告内页		
检测结论 Test Conclusion	受山东中再生环境服务有限公司委托, 浙江九安检测科技有限公司 于2018年11月4-11月6日对该公司厂界四周、桃花峪村、焦庄村、李家河子村、小岭后村 的土壤, 上风向、下风向1、下风向2的环境空气和烟道废气监测口的废气进行采样检 测, 提供实测数据。		
备注 Remark	/		

批准日期:
Approval Date

2018.11.14

批准人
Approved by

仲晓芳

审核人
Verified by

仲晓芳

编制人
Edited by

丰硕

地址: 杭州市滨江区滨安路1335号D栋2F
邮编: 310053
电话: +86-571-56031800
传真: +86-571-56031850

Add.: Level 2 Building D, 1335 Binan Rd, Binjiang District Hangzhou
310053, P. R. China
Tel: +86-571-56031800
Fax: +86-571-56031850



中国检验检疫科学研究院南方测试中心

CAIQ Southern Testing Center

浙江九安检测科技有限公司

J&A Testing Center

检测报告

Test Report

报告编号 (Report No.): HC180863

第 2 页, 共 16 页 (Page 2 of 16)

检测项目及检测方法		
类别	检测项目	检测方法
土壤、底泥、沉积物	二噁英	HJ 77.4-2008
	二噁英	HJ 77.2-2008
空气与废气	二噁英	HJ 77.2-2008
	二噁英	HJ 77.2-2008

地址: 杭州市滨江区滨安路1335号D栋2F
邮编: 310053
电话: +86-571-56031800
传真: +86-571-56031850

Add.: Level 2 Building D, 1335 Binan Rd, Binjiang District Hangzhou
310053, P.R. China
Tel: +86-571-56031800
Fax: +86-571-56031850



中国检验检疫科学研究院南方测试中心

CAIQ Southern Testing Center

浙江九安检测科技有限公司

J&A Testing Center

检测报告

Test Report

报告编号 (Report No.): HC180863

第 4 页, 共 16 页 (Page 4 of 16)

二噁英检测结果					
采样点位	样品编号	样品名称	采样日期	检测结果	检测方法
				二噁英 (I-TEQ)	
厂界东	HC18086300101	土壤	2018年11月4日	6.2 ng/kg	HJ 77.4-2008
厂界南	HC18086300201	土壤	2018年11月4日	1.8 ng/kg	HJ 77.4-2008
厂界西	HC18086300301	土壤	2018年11月4日	1.7 ng/kg	HJ 77.4-2008
厂界北	HC18086300401	土壤	2018年11月4日	0.17 ng/kg	HJ 77.4-2008
桃花峪村	HC18086300501	土壤	2018年11月4日	1.4 ng/kg	HJ 77.4-2008
焦庄村	HC18086300601	土壤	2018年11月4日	0.18 ng/kg	HJ 77.4-2008
李家河子村	HC18086300701	土壤	2018年11月4日	0.46 ng/kg	HJ 77.4-2008
小岭后村	HC18086300801	土壤	2018年11月4日	0.86 ng/kg	HJ 77.4-2008
上风向	HC18086300901	环境空气	2018年11月5日-6日	0.017 pg/m ³	HJ 77.2-2008
下风向1	HC18086301001	环境空气	2018年11月5日-6日	0.040 pg/m ³	HJ 77.2-2008
下风向2	HC18086301101	环境空气	2018年11月5日-6日	0.026 pg/m ³	HJ 77.2-2008
烟道废气监测口	HC18086301201	废气	2018年11月5日	0.11 ng/m ³	HJ 77.2-2008

地址: 杭州市滨江区滨安路1335号D栋2F

邮编: 310053

电话: +86-571-56031800

传真: +86-571-56031850

Add.: Level 2 Building D, 1335 Binan Rd, Binjiang District Hangzhou

310053, P.R. China

Tel: +86-571-56031800

Fax: +86-571-56031850